Amtliche Vermessung			Betrieb
1. Lehrjahr			
Richtziel	1.1.1	Skizze erstellen	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.1.1	Ich erstelle vo	on der Aufnahmesituation eine Feldskizze (2D) nach den relevanten Normen.	КЗ
1.1.1.2	Ich halte die i Handskizze (:	räumlichen Zusammenhänge in einer sauberen, allgemein verständlichen 2D/3D) fest.	K4
Richtziel	1.1.3	Messung ausführen	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.3.5		e im Betrieb vorhandene Sicherheitsausrüstung konsequent an.	КЗ
1.1.3.10	Ich signalisiel regelkonform	re bei Bedarf meinen Arbeitsbereich im Gelände selbstständig und	КЗ
Richtziel	1.1.4	Geodaten digitalisieren	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.4.4	Ich bereite die nötig.	e Vorlage und Auflagefläche des Scanners sauber vor und reinige sie falls	К2
Richtziel	1.1.8	Daten beziehen	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.8.1	Ich liste die w auf.	richtigsten im Betrieb anerkannten Anbieter und deren Produkte und Dienste	K1
Richtziel	1.2.2	2D-Objekte konstruieren	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.2.2.1	1	re 2D-Objekte mit CAD- oder GIS-Funktionen vollständig und korrekt.	КЗ
1.2.2.2		mit dem betrieblichen System (CAD, GIS) aus bestehenden Punkt- und trien 2D-Objekte (Linien und Polygone).	КЗ
1.2.2.3		dem betrieblichen System konstruierten 2D-Objekten die korrekte und richtigen Attribute aus einem vorgegebenen Datenkatalog zu.	КЗ
Richtziel	1.3.1	Vorbereitete Elemente übertragen	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.3.1.6	Ich markiere	die abgesteckten Elemente auf geeignete Weise (z.B. Bleistiftstrich, Nagel, Farbmarkierung).	K2

Amtliche Vermessung	I	Betrieb
1. Lehrjahr		
Richtziel	1.3.2 Punkte materialisieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.2.2	Ich beschreibe die im betrieblichen Umfeld zur Anwendung gelangenden Markierungsmaterialien und ihre Einsatzgebiete detailliert.	K2
1.3.2.3	Ich wähle im Feld das der Situation entsprechende Element zur dauerhaften Markierung (Markstein, Bolzen, Nagel, Kunststoffmarke usw.).	КЗ
Richtziel	1.3.7 Grafische Ausgabe mittels Ausdruck und Plot	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.7.1	Ich wende die im Betrieb vorhandenen Grossformat- und Bürodrucker richtig und umweltschonend an.	K2
Richtziel	1.4.1 Auftreten und Erscheinung	
Leistungsziel	Betrieb	Тах
1.4.1.1	Ich verhalte mich im Umgang mit Kundinnen/Kunden freundlich, korrekt und hilfsbereit und achte ihre Persönlichkeit.	K2
1.4.1.3	Ich erläutere die Unternehmensbereiche, die Funktionen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Betrieb.	K2
Richtziel	1.4.2 Kundenbedürfnisse	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.2.2	Ich nenne die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen meines Betriebes.	K1
1.4.2.4	Ich wende mich im Betrieb an die richtige Person, wenn ich Unterstützung bei der Kundenberatung benötige.	K2
1.4.2.5	Ich notiere mir die wichtigsten Punkte bei der Annahme eines Auftrages.	K2
1.4.2.8	Ich stelle sicher, dass der Auftrag auch bei meiner Abwesenheit bearbeitet wird.	K2
Richtziel	1.4.7 Arbeitsabläufe	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.7.1	Ich halte mich konsequent an die vorgegebenen Arbeitsabläufe in meinem Betrieb und an allgemein gültige Vorgaben und Normen in den Bereichen persönliche Sicherheit und Gesundheit sowie Umweltschutz	K2
1.4.7.2	Ich gebe in eigenen Worten die Arbeitsabläufe in meinem Betrieb wider.	K1

Amtliche Vermess	sung	Betrieb
1. Lehrjahr		
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.7.3	Ich informiere die richtigen internen Stellen, wenn ich in einem Ablauf ein Problem feststelle.	K2
Richtziel	1.4.8 Dokumentation	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.8.3	Ich dokumentiere das Vorgehen und die wichtigsten Erkenntnisse meiner Arbeiten auf nachvollziehbare Weise.	КЗ

Richtziel   1.1.3   Messung ausführen	Amtliche Vermess	ung	Betrieb
Leistungsziel   Betrieb   Tax	2. Lehrjahr		
1.1.3.1 lich stelle die für meinen Auftrag notwendigen Unterlagen, Materialien und Geräte bereit. K2  1.1.3.6 lich gebe der Hilfsperson verständliche und korrekte Anweisungen zu konkreten Aufnahmesituationen. K3  1.1.3.7 lich unterscheide und klassiere die Messpunkte/ Objekte nach vorgegebenen Normen (Datenkatalog).  1.1.3.9 lich erkläre Drittpersonen (Anwohner, Eigentümer, Passanten) den Grund meiner Messung/Intervention.  Richtziel 1.1.4 Geodaten digitalisieren  Leistungsziel Betrieb Tax  1.1.4.1 lich setze die im Betrieb vorhandenen Scanner richtig ein. K3  1.1.4.2 lich wähle eine sinnvolle Auflösung und speichere die Daten in einem geeigneten Datenformat.  1.1.4.5 lich wende die im Betrieb vorhandenen Vektorisierungsprogramme richtig an. K3  1.1.4.7 lich bestimme die notwendigen Stützpunkte in einer sinnvollen Dichte. K4  1.1.4.8 lich weise den generierten Vektoren die grafischen und thematischen Attribute zu. K3  Richtziel 1.1.6 Rastergrundlagen interpretieren  Leistungsziel Betrieb Tax  Richtziel Setrieb Tax	Richtziel	1.1.3 Messung ausführen	
Ich gebe der Hilfsperson verständliche und korrekte Anweisungen zu konkreten   K3	Leistungsziel	Betrieb	Tax
Aufnahmesituationen.    Chunterscheide und klassiere die Messpunkte/ Objekte nach vorgegebenen Normen (Datenkatalog).	1.1.3.1	Ich stelle die für meinen Auftrag notwendigen Unterlagen, Materialien und Geräte bereit.	K2
Chatenkatalog).	1.1.3.6		КЗ
Messung/Intervention.    I.1.4   Geodaten digitalisieren	1.1.3.7		КЗ
Leistungsziel   Betrieb   Tax	1.1.3.9		K2
1.1.4.1 Ich setze die im Betrieb vorhandenen Scanner richtig ein.  1.1.4.2 Ich wähle eine sinnvolle Auflösung und speichere die Daten in einem geeigneten Datenformat.  1.1.4.5 Ich wende die im Betrieb vorhandenen Vektorisierungsprogramme richtig an.  1.1.4.7 Ich bestimme die notwendigen Stützpunkte in einer sinnvollen Dichte.  K4  1.1.4.8 Ich weise den generierten Vektoren die grafischen und thematischen Attribute zu.  K3  Richtziel 1.1.6 Rastergrundlagen interpretieren  Leistungsziel Betrieb Tax  1.1.6.1 Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.) nach ihren Inhalten, ihrer Aktualität und ihrer Zuverlässigkeit  1.1.6.2 Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag.  K5  Richtziel 1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel Betrieb Tax	Richtziel	1.1.4 Geodaten digitalisieren	
1.1.4.2 Ich wähle eine sinnvolle Auflösung und speichere die Daten in einem geeigneten Datenformat.  1.1.4.5 Ich wende die im Betrieb vorhandenen Vektorisierungsprogramme richtig an.  1.1.4.7 Ich bestimme die notwendigen Stützpunkte in einer sinnvollen Dichte.  Ka  1.1.4.8 Ich weise den generierten Vektoren die grafischen und thematischen Attribute zu.  K3  Richtziel 1.1.6 Rastergrundlagen interpretieren  Leistungsziel Betrieb Tax  1.1.6.1 Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.) K4  1.1.6.2 Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag.  K5  Richtziel 1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel Betrieb Tax	Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.1.4.5  Ich wende die im Betrieb vorhandenen Vektorisierungsprogramme richtig an.  K3  1.1.4.7  Ich bestimme die notwendigen Stützpunkte in einer sinnvollen Dichte.  K4  1.1.4.8  Ich weise den generierten Vektoren die grafischen und thematischen Attribute zu.  K3  Richtziel  1.1.6  Rastergrundlagen interpretieren  Leistungsziel  Betrieb  Tax  1.1.6.1  Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.)  K4  1.1.6.2  Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag.  K5  Richtziel  1.1.9  Felddaten übertragen  Leistungsziel  Betrieb  Tax	1.1.4.1	Ich setze die im Betrieb vorhandenen Scanner richtig ein.	КЗ
1.1.4.7 Ich bestimme die notwendigen Stützpunkte in einer sinnvollen Dichte.  K4  1.1.4.8 Ich weise den generierten Vektoren die grafischen und thematischen Attribute zu.  K3  Richtziel 1.1.6 Rastergrundlagen interpretieren  Leistungsziel Betrieb Tax  1.1.6.1 Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.) K4 nach ihren Inhalten, ihrer Aktualität und ihrer Zuverlässigkeit  1.1.6.2 Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag. K5  Richtziel 1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel Betrieb Tax	1.1.4.2	Ich wähle eine sinnvolle Auflösung und speichere die Daten in einem geeigneten Datenformat.	КЗ
Richtziel  1.1.6 Rastergrundlagen interpretieren  Leistungsziel  Betrieb  Tax  1.1.6.1 Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.)  nach ihren Inhalten, ihrer Aktualität und ihrer Zuverlässigkeit  1.1.6.2 Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag.  Richtziel  1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel  Betrieb  Tax	1.1.4.5	Ich wende die im Betrieb vorhandenen Vektorisierungsprogramme richtig an.	КЗ
Richtziel  1.1.6 Rastergrundlagen interpretieren  Leistungsziel  Betrieb  1.1.6.1  Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.)  nach ihren Inhalten, ihrer Aktualität und ihrer Zuverlässigkeit  1.1.6.2  Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag.  K5  Richtziel  1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel  Betrieb  Tax	1.1.4.7	Ich bestimme die notwendigen Stützpunkte in einer sinnvollen Dichte.	K4
Leistungsziel   Betrieb   Tax	1.1.4.8	Ich weise den generierten Vektoren die grafischen und thematischen Attribute zu.	Кз
1.1.6.1 Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.)  1.1.6.2 Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag.  1.1.6.2 Richtziel 1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel Betrieb Tax	Richtziel	1.1.6 Rastergrundlagen interpretieren	
nach ihren Inhalten, ihrer Aktualität und ihrer Zuverlässigkeit  1.1.6.2 Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag.  K5  Richtziel 1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel Betrieb Tax	Leistungsziel	Betrieb	Tax
Richtziel 1.1.9 Felddaten übertragen  Leistungsziel Betrieb Tax	-	Ich unterscheide und bewerte Rastergrundlagen (Pläne, Karten, Skizzen, Luftbilder usw.)	K4
Leistungsziel Betrieb Tax	1.1.6.2	Ich interpretiere Rastergrundlagen richtig und bestimme daraus Objekte gemäss Auftrag	К5
	Richtziel	1.1.9 Felddaten übertragen	
1.1.9.1 Ich transferiere die erfassten Daten vom Messgerät verlustfrei ins System des Betriebes.	Leistungsziel	Betrieb	Tax
	1.1.9.1	Ich transferiere die erfassten Daten vom Messgerät verlustfrei ins System des Betriebes.	КЗ

Amtliche Vermess	sung	Betrieb
2. Lehrjahr		
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.1.9.2	Ich speichere die Daten gemäss Verzeichnisstruktur und Datensicherungskonzept des Betriebes ab.	K2
1.1.9.3	Ich überprüfe die übertragenen Datensätze auf ihre Vollständigkeit.	КЗ
1.1.9.4	Ich bereinige die Datensätze aufgrund der im Feld erstellten Fehlerliste.	КЗ
Richtziel	1.1.10 Daten überprüfen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.1.10.3	Ich überprüfe die Daten falls möglich mit Hilfe einer visuellen Kontrolle (z.B. Kontrollplot) auf ihre Plausibilität.	К4
Richtziel	1.2.1 Punkte berechnen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.1.1	Ich wende Massnahmen an, welche die massgebenden Fehler bei der Punktbestimmung minimieren.	КЗ
1.2.1.3	Ich bestimme aus trigonometrischen Messungen die Höhe eines Punktes.	КЗ
1.2.1.4	Ich berechne Höhenunterschiede aus Nivellementmessungen.	КЗ
Richtziel	1.2.4 Grenzmutation durchführen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.4.5	Ich ändere selbstständig die Grenzdefinitionen der beteiligten Grundstücke.	КЗ
1.2.4.6	Ich berechne die nötigen Flächenabschnitte und erzeuge die Mutationstabelle.	КЗ
1.2.4.7	Ich erstelle selbstständig die Mutationsurkunde und die nötigen Dokumentationen.	КЗ
Richtziel	1.2.6 Geodaten aktualisieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.6.1	Ich beschreibe die wesentlichen Elemente der typischen Prozesse zur Geodatenaktualisierung in meinem beruflichen Umfeld.	K2
1.2.6.2	Ich wende die geeigneten Hilfsmittel und verbindlichen Richtlinien auf eine konkrete, typische Aufgabenstellung an.	КЗ
	<u> </u>	

Amtliche Vermessi	ung	Betrieb
2. Lehrjahr		
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.6.4	Ich analysiere die zu integrierenden Daten auf deren Format und Inhalt (Vollständigkeit, Korrektheit, Aktualität, etc.)	K4
1.2.6.5	Ich integriere die neuen Daten unter Verwendung neuer oder existierender Importregeln.	КЗ
Richtziel	1.3.1 Vorbereitete Elemente übertragen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.1.7	Ich dokumentiere die abgesteckten Elemente für den Kunden und Auftraggeber in geeigneter Weise.	КЗ
Richtziel	1.3.2 Punkte materialisieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.2.4	Ich bringe die im Betrieb üblichen Vermessungsmarken selbstständig und unter Berücksichtigung meiner eigenen Sicherheit sowie des Umweltschutzes an.	КЗ
Richtziel	1.3.3 Daten exportieren und importieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.3.1	Ich benenne die im Betrieb angewendeten, standardisierten Datenformate und deren Eigenschaften und Einsatzgebiete.	K2
1.3.3.2	Ich bereite einen gewünschten Ausschnitt und die entsprechenden Ebenen für eine Ausgabe auf und kontrolliere diese auf ihre Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit.	КЗ
1.3.3.3	Ich gebe die aufbereiteten Daten im Rahmen der Möglichkeiten meines Systems in dem vom Kunden gewünschten freien oder standardisierten Format oder Datenmodell aus.	КЗ
1.3.3.4	Ich übernehme Daten im Rahmen der Möglichkeiten meines Systems in freien oder standardisierten Formaten und integriere diese soweit notwendig in mein System oder Datenmodell.	КЗ
Richtziel	1.3.4 Speichermethode und Übertragungsmedium auswählen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.4.1	Ich wähle unter Berücksichtigung der Datenmenge das geeignete Übertragungsmedium aus.	КЗ
1.3.4.2	Ich speichere oder übertrage die Daten unter allfälliger Verwendung eines geeigneten üblicherweise verwendeten Komprimierungsverfahrens.	КЗ
Richtziel	1.4.2 Kundenbedürfnisse	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.2.3	Ich führe einfache Beratungsgespräche, erfasse die Kundenbedürfnisse und biete entsprechende Produkte oder Dienstleistungen an.	K4

Amtliche Vermess	ung	Betrieb
2. Lehrjahr		
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.2.6	Ich entscheide, ob ich den Auftrag selbstständig ausführen kann oder an die zuständige Person im Betrieb weiterleiten muss.	КЗ
1.4.2.7	Ich sorge für eine speditive Bearbeitung und den termingerechten Abschluss von Kundenaufträgen.	КЗ
Richtziel	1.4.3 Support	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.3.1	Ich nehme das Problem oder die Bedürfnisse des Kunden durch gezielte Fragen schriftlich auf und erstelle eine Notiz.	K4
1.4.3.2	lch entscheide, ob ich die Supportanfrage selbstständig lösen kann oder an eine zuständige Fachperson im Betrieb weiterleiten muss.	K4
1.4.3.3	Ich erläutere dem Kunden verständlich die Problemlösung.	КЗ
1.4.3.4	Ich sorge für eine termingerechte Bearbeitung der Supportanfragen von Kunden.	КЗ
1.4.3.5	Ich nutze aktuelle Techniken der Informationsbeschaffung für die Problemlösung.	КЗ
Richtziel	1.4.4 Kontrollen durchführen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.4.4	Ich kontrolliere selbstständig meine Arbeit anhand vorhandener Qualitätsmanagement- Checklisten auf mögliche Fehler und korrigiere sie wo nötig, oder nehme Rücksprache mit einem Vorgesetzten.	КЗ
Richtziel	1.4.5 Fehler erkennen, nötige Korrekturen ausführen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.5.2	Ich notiere Unklarheiten oder Fragen, die während der Bearbeitung auftreten und sammle diese zur späteren Beurteilung und Klärung.	К3
Richtziel	1.4.6 Arbeitsvorbereitung	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.6.2	Ich organisiere meine Arbeitsunterlagen und Hilfsmittel und melde frühzeitig Bedarf, wenn mir etwas fehlt.	K2
1.4.6.3	Ich reserviere selbstständig Arbeitsgeräte und Räume, die ich zur Ausführung meines Auftrags benötige. Allenfalls vereinbare ich mit internen oder externen Fachleuten die notwendigen Arbeitstermine.	K2
1.4.6.7	Ich führe eine zweckmässige Fortschrittskontrolle, um Transparenz über den Stand	K2

Amtliche Vermess	sung		Betrieb
2. Lehrjahr			
Richtziel	1.4.8	Dokumentation	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.4.8.2		f konsultiere ich rechtzeitig bestehende Dokumentationen und ngsbeispiele und nutze die entsprechenden Informationen.	Кз

Amtliche Vermess	ung		Betrieb
3. Lehrjahr			
Richtziel	1.1.2	Messung vorbereiten	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.2.1	Ich bestimn	ne aufgrund des Auftrags die Anforderungen an das Messmittel.	K4
1.1.2.2		ufgrund der geforderten Genauigkeit, der Topografie, der Vegetation etc. die Messmethode und das Messmittel aus.	K4
1.1.2.3		ere die Situation bezüglich möglicher Einflussfaktoren (z.B. Sendestation SS-Station, Erdkrümmung, Refraktion) auf die Messung.	K4
Richtziel	1.1.3	Messung ausführen	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.3.2	Ich wende d	die im Betrieb vorhandenen Messmittel selbstständig und richtig an.	КЗ
1.1.3.4		elbstständig die technisch und wirtschaftlich optimalen Aufnahmestandorte für te Messmittel.	K4
Richtziel	1.1.5	Geodaten strukturiert speichern	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.5.1		re die erfassten und strukturierten Daten korrekt im vorhandenen ell des GIS ab.	K4
Richtziel	1.1.8	Daten beziehen	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.8.2		ere den nötigen Lieferumfang vollständig, insbesondere das gewünschte at und Datenträger.	КЗ
1.1.8.3	lch überprü Richtigkeit.	fe die erhaltene Lieferung anhand der Bestellung auf ihre Vollständigkeit und	K2
Richtziel	1.1.10	Daten überprüfen	
Leistungsziel	Betrieb		Tax
1.1.10.1		e Daten im Rahmen der Möglichkeiten meines EDV-Systems mit Hilfe von erten Prüfungsprogrammen (z.B. AVS-Checker) auf ihre Richtigkeit und	К2
1.1.10.2	lch heachte	bei der Datenprüfung allfällige vorhandene Normen und Vorschriften.	Кз

Amtliche Vermessi	ung	Betrieb
3. Lehrjahr		
Richtziel	1.2.1 Punkte berechnen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.1.5	lch wähle ein geeignetes Verfahren zur Einzelpunktbestimmung für konkrete Aufgabenstellungen aus. Nicht-programmierbare Taschenrechner benutze ich als Hilfsmittel.	K4
1.2.1.7	Ich bestimme die Position und Orientierung eines Messinstruments (z.B. Tachymeter) mittels freier Stationsberechnung und beurteile deren Qualität. PC oder Taschenrechner und Tachymeter benutze ich als Hilfsmittel.	КЗ
Richtziel	1.2.3 3D-Objekte konstruieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.3.1	Ich wende eine im Betrieb vorhandene 3D-Aufnahmemethode (z.B. Laserscanner oder Tachymeter) für die Erfassung von einfachen 3D-Objekten an (z.B. photogrammetrische Dachauswertung, Geländemodell, Dachtraufenaufnahme mit Tachymeter, etc.).	КЗ
Richtziel	1.2.4 Grenzmutation durchführen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.4.1	Ich verstehe den Auftrag oder die Aufgabenstellung und bezeichne alle notwendigen Abläufe und allfälligen Einschränkungen.	K2
1.2.4.2	Ich mache mir ein Bild der Situation und bezeichne Rahmenbedingungen (Geometrie, Topografie, wirtschaftliche Überlegungen, Sicherheits- und Umweltaspekte), welche einen Einfluss auf die Wahl des weiteren Vorgehens haben.	K4
1.2.4.3	lch initiiere auftragsbezogen die nötigen Abläufe zur Abwicklung von Mutationen im Büro.	K2
1.2.4.4	Ich bestimme und überprüfe die nötigen geometrischen Elemente und die zugehörigen Bedingungen (Flächen / Masse).	K2
Richtziel	1.2.5 Grenzmutation im Feld durchführen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.5.3	Ich lege die nötigen Grenzpunkte fest und markiere diese mit geeigneten Mitteln und unter Berücksichtigung meiner Sicherheit.	КЗ
1.2.5.4	Ich erstelle die nötigen Dokumentationen und Feldskizzen.	K2
Richtziel	1.2.6 Geodaten aktualisieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.6.3	Ich analysiere das existierende Datenmodell der nachzuführenden Geodatenbasis (z.B. bezüglich Struktur, Wertebereiche, Kardinalität).	K4
1.2.6.6	Ich behebe einfache Konflikte bei der Datenintegration.	K4

Amtliche Vermess	sung	Betrieb
3. Lehrjahr		
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.6.7	Ich nehme eine Nachbearbeitung vor, mit der je nach Auftrag eine inhaltliche, geometrische und grafische Konsistenz sichergestellt wird.	К6
Richtziel	1.2.11 Raumbezogene Vektordaten transformieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.11.3	Ich führe selbstständig die nötigen Korrekturen an Distanzmessungen aus.	K4
Richtziel	1.2.12 Georeferenzierung	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.2.12.1	Ich bereite vorhandene Raster- und Vektordaten für die Georeferenzierung vor.	КЗ
1.2.12.2	Ich wähle aufgrund der Vorlage und des gewünschten Resultats das korrekte Bezugssystem aus.	К4
Richtziel	1.3.1 Vorbereitete Elemente übertragen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.1.1	Ich überprüfe unmittelbar vor einem Feldeinsatz ob die Messmittel, Daten und Hilfsmittel vollständig und verfügbar sind, ob die persönliche Sicherheit gewährleistet ist und ob allenfalls notwendige Feldassistenten bereit sind.	K2
1.3.1.2	Ich stecke mit der geeigneten Messmethode und dem geeigneten Messmittel Punkte mit der geforderten Genauigkeit in der Lage (x,y) ab.	КЗ
1.3.1.3	Ich stecke mit der geeigneten Messmethode und dem geeigneten Messmittel Punkte mit der geforderten Genauigkeit in der Lage (x,y und z) ab.	КЗ
1.3.1.4	Ich stecke mit der geeigneten Messmethode Punkte mit der geforderten Genauigkeit in der Höhe (z) ab.	КЗ
1.3.1.5	Ich stecke mit der geeigneten Messmethode Richtungen und Achsen mit der geforderten Genauigkeit ab.	КЗ
Richtziel	1.3.2 Punkte materialisieren	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.2.1	Ich erkläre Kunden den Sinn und Zweck der Vermarkung in der amtlichen Vermessung und begründe die Wahl der Materialien.	КЗ
Richtziel	1.3.5 Geodaten beschreiben	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.5.1	Ich ergänze erfasste und geänderte Geodaten mit geeigneter Zusatzinformation (Bsp. Änderungsdatum, Sachbearbeiter, Datenformat, Ersterfassung).	К3

Amtliche Vermessun	na e	Betrieb
3. Lehrjahr	-5	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.3.5.2	Ich beschreibe die für die Weitergabe aufbereiteten Geodaten verständlich (Bsp. Datenbegleitdokument, Information aus den Metadaten).	КЗ
Richtziel	1.4.1 Auftreten und Erscheinung	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.1.2	Ich orientiere mit geeigneten Mitteln, vor der Durchführung meiner Feldarbeiten, die betroffenen Personen (Grundeigentümer, Behörden, Bauleute etc.) über meinen Auftrag (Intervention).	K2
Richtziel	1.4.2 Kundenbedürfnisse	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.2.1	Ich wende im beruflichen Umfeld die üblichen Fachausdrücke an.	КЗ
Richtziel	1.4.4 Kontrollen durchführen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.4.1	Ich kontrolliere die Absteckung resp. Aufnahme von Punkten und Elementen, die Zuverlässigkeitsbedingungen erfüllen müssen, in geeigneter, unabhängiger Weise auf Richtigkeit und Vollständigkeit (z.B. Grenzpunkte AV, Schnurgerüste).	КЗ
1.4.4.2	Ich erläutere die im Betrieb vorhandenen Abläufe und Massnahmen zur Qualitätssicherung (z.B. Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Checklisten).	K2
1.4.4.5	Ich kalkuliere genügend Zeitreserve ein, um mir sorgfältige Kontrollen zu ermöglichen.	КЗ
Richtziel	1.4.5 Fehler erkennen, nötige Korrekturen ausführen	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.5.4	Ich informiere mich selbstständig über die Vorgaben zur Qualitätssicherung in meinem Betrieb und beschreibe die wichtigsten Inhalte, die meine Arbeit betreffen.	К2
1.4.5.5	Ich stelle sicher, dass nachträgliche Korrekturen und Veränderungen in eine Überarbeitung und/oder Neuauflage einfliessen.	K2
Richtziel	1.4.6 Arbeitsvorbereitung	
Leistungsziel	Betrieb	Tax
1.4.6.4	Ich stelle sicher, dass ich über die notwendigen Angaben zum Auftrag verfüge, und kläre offene Punkte vorgängig.	КЗ

	Amtliche Vermessung			
4. Lehrjahr				
Richtziel	1.1.2	Messung vorbereiten		
Leistungsziel	Betrieb	·	Tax	
1.1.2.5	Ich beurteile ob die Wirtschaftlichkeit des gewählten Messmittels dem Auftrag entspricht.		K4	
Richtziel	1.1.11	Mangelhafte und oder unvollständige Daten bereinigen		
Leistungsziel	Betrieb Tax			
1.1.11.1	Ich ergänze unvollständige Datensätze anhand von Fehlerprotokollen und Fehlerlisten.			
1.1.11.2	Ich berichtig	ge fehlerhafte Datensätze anhand von Fehlerprotokollen und Fehlerlisten.	K5	
1.1.11.3	Ich erkenne fehlende Daten (Datenlücken) und erstelle ein Protokoll für die Nacherfassung.		КЗ	
Richtziel	1.2.1	Punkte berechnen		
Leistungsziel	Betrieb		Tax	
1.2.1.6	Ich führe eine Einzelpunktbestimmung (z.B. mittels Vorwärtseinschnitt, Rückwärtseinschnitt oder Bogenschnitt) durch und beurteile deren Plausibilität. Taschenrechner und Tachymeter benutze ich als Hilfsmittel.		КЗ	
Richtziel	1.2.5	Grenzmutation im Feld durchführen		
Leistungsziel	Betrieb		Tax	
1.2.5.2	Ich bespred	che die Situation mit den betroffenen Grundeigentümern vor Ort und berate sie.	КЗ	
Richtziel	1.2.11	Raumbezogene Vektordaten transformieren		
Leistungsziel	Betrieb		Tax	
1.2.11.1	Ich bereite vorhandene Geodaten für einen Wechsel des Bezugssystems (Transformation) vor.		К2	
1.2.11.2	Ich bestimn	ne die geeignete Transformationsmethode für die vorliegende Aufgabe.	К5	
1.2.11.4		miere die aufbereiteten Daten (im Rahmen der Möglichkeiten der im Betrieb en Systeme) in ein anderes Bezugssystem.	КЗ	
1.2.11.5	lch beurteil	e visuell die transformierten Daten auf Plausibilität und Vollständigkeit.	K6	

Amtliche Vermess	sung	Betrieb	
4. Lehrjahr			
Richtziel	1.2.13 Geländemodelle und 3D-Objekte generieren und analysieren		
Leistungsziel	Betrieb		
1.2.13.2	Ich beurteile die Korrektheit des virtuellen Modells mittels geeigneter Kontrollmethoden und anhand meines Wissens über das entsprechende Gelände oder Objekt in der Realwelt.		
1.2.13.3	Ich verwende das generierte Modell für zusätzliche Auswertungen (z.B. Berechnung von Profilen oder Kubaturen).		
Richtziel	1.4.4 Kontrollen durchführen		
Leistungsziel	Betrieb	Tax	
1.4.4.3	Ich erkenne, welche Kontrollen (amtliche Weisungen, betriebsinterne Richtlinien, Sicherheitsvorgaben, Umweltschutznormen, etc.) in welchen Fällen angebracht sind und führe diese selbstständig und fachgerecht aus.		
Richtziel	1.4.5 Fehler erkennen, nötige Korrekturen ausführen		
Leistungsziel	Betrieb	Tax	
1.4.5.1	Ich führe die Korrekturen erkannter Fehler selbstständig und gewissenhaft aus und beurteile Ursache und Wirkung.	K4	
1.4.5.3	Ich beurteile die Fehlersituation und deren Auswirkungen und informiere nötigenfalls Vorgesetzte und/oder Auftraggeber in geeigneter Form.		
Richtziel	1.4.6 Arbeitsvorbereitung		
Leistungsziel	Betrieb		
1.4.6.1	Ich erstelle, unter Berücksichtigung von Aufwand und Terminen, einen realistischen Zeitplan für meine Arbeit.		
1.4.6.5	Ich führe für das im Büro vorhandene Instrumentarium die üblichen Kontrollen aus und melde allfällige Probleme oder Mängel.		
1.4.6.6	Ich organisiere frühzeitig benötigte Fremdarbeiten in Absprache mit meiner/meinem Vorgesetzten und lasse mir diese bestätigen.		
1.4.6.8	Ich bestimme unter Berücksichtigung von Ressourcenschonung und -effizienz, den Einsatz meiner Hilfsmittel, Instrumente und Arbeitsunterlagen.		
Richtziel	1.4.8 Dokumentation		
Leistungsziel	Betrieb	Tax	
1.4.8.1	Ich dokumentiere neue Arbeitsmethoden und Lösungswege einer neuen Aufgabenstellung in einer angemessenen und verständlichen Form.		